

蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

一、基本情况

企业名称：蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

详细地址：蕉岭县文福镇长隆村

法定代表人：吴全发 电话：7522316 邮编：514162

企业现场负责人：李军 电话：13825973856 职务：主任

企业类型：国控重点污染源 省控重点污染源 其它

二、生产情况 未生产 试生产 部分生产 正常生产 限期治理
停产 季节性停产 关闭

三、建设项目环评和“三同时”制度执行情况

是否有未经环评审批的项目：否 是 进度或审批文号：环审(2002)313号

是否执行环保“三同时”：是 否

是否有未经环保验收投产情况：否 是 审批文号：环审(2004)109号

四、污染防治设施运行情况

废水、废气、噪声等设施运行情况：正常运行 其它

根据该公司现场负责人提供的生产报表、环保设施运行台账及中控系统平台检查，公司正常生产，各类环保设施正常运行，在线监控数据正常并有效传输。

五、主要污染物排放情况


是否发放排污许可证：否 是 证号：4414272014000008

是否需安装自动监测设施：否 是

废水类：未安装 安装 未联网 联网 未验收 验收

大气类：未安装 安装 未联网 联网 未验收 验收



自动监控设施验收情况：验收文号： <u>梅市环函（2010）217号</u>	
自动监控数据是否经过有效性审核： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
自动监控设施是否正常运行： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
主要污染物自动监测数据： <u>SO₂: 4.55mg/m³、NO_x: 192.88mg/m³、烟尘: 7.58mg/m³</u>	
近期是否超标排污： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 超标情况：	
是否利用旁路或暗管等规避监管方式排放污染物： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
是否规范化设置排污口： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否按规定缴纳排污费： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
六、信访投诉情况 是否有须整改的信访投诉内容： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有	
七、危险废物处置及环境风险情况 危险废物处置情况： <u>无</u> 突发环境事件应急预案编制和备案： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 应急设施是否达到环评和预案要求： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
八、是否有其他补充情况 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有	
九、现场监察结论和要求 现场检查时未发现该公司有违法排污行为。要求：1、做好各类排污设施、在线监控系统的日常维护，确保设施正常运行，各类污染物稳定达标排放，在线数据正常并有效传输；2、做好安全生产工作，确保不出环境安全事故。	
十、环境违法行为的处理意见或要求 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有	
负责人对上述检查记录确认无碍。 签名（盖章）：  2016年5月17日	检查人员签名及执法证号： <u>钟会 (M104000)</u> <u>李伟 (M104004)</u> 其他参加人员签名： <u>葛博 (M1159294)</u> <u>廖中可</u> 检查时间：2016年5月17日10时00分至10时30分